


お使いのガスコード、古くなっていませんか？

安全のために点検・交換をお願いします


ガスファンヒーターや炊飯器などとガス栓をつなぐ「ガスコード」は樹脂とゴムを使用しているため、時間とともに劣化します。接続面の劣化が進むとガス漏れを起こすおそれがあります。見た目に異常がなくても、ガス機器を取り替える際や、ガスコードの製造後7年程度を目安に、新品へ交換をお願いします。

ガスコードの保証期間は、ご購入後1年間です




製造年月の確認方法

ホースに
記載されている例



記載されている文字 1401 (最後の4桁)

2014年 1月製



接続部に
記載されている例

記載されている文字 1401 (最初の4桁)

2014年 1月製



上田ガス株式会社

お気軽にお問い合わせください

☎0268-22-0454

本社ショールーム 〒386-0025 上田市天神四丁目29-3 <http://www.uedagas.co.jp>